NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Homogenní podlahoviny

Origin, Prairie, Atmosphere, Space, Unite, Clean

1. POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA (IHNED PO POKLÁDCE)

Aby si homogenní podlahovina LX Hausys (Origin, Prairie, Atmosphere, Space, Unite, Clean) co nejdéle zachovala svůj vzhled, je velmi důležitá počáteční údržba.

> **Důležité:** Úplné vytvrzení lepidla po pokládce trvá přibližně 72 hodin a čistit lze až po úplném vytvrzení lepidla. (Pokud voda pronikne mezi podklad a podlahovinu, může způsobit zvlnění nebo nabobtnání podlahoviny.)

Poznámky

- Po pokládce zameťte a vysajte prach z povrchu. Čištění vodou nebo čisticími prostředky je po dobu 3 až 4 dnů od pokládky zakázáno.
- Místní znečištění lze vyčistit suchou utěrkou nebo mopem. Pokud se nečistota neodstraní, použijte roztok vody a neutrálního čisticího prostředku nebo líh. Homogenní podlahovina LX Hausys má velmi dobrou odolnost proti šmouhám a voskování není nutné. Díky speciální povrchové úpravě povrch zpočátku vosk nepřijímá; vosk lze přesto použít po přebroušení původní povrchové úpravy bílým padem 3M (č. 4100).

2. BĚŽNÁ ÚDRŽBA (BĚHEM UŽÍVÁNÍ)

Homogenní podlahovina LX Hausys si zachová kvalitu, vzhled i funkčnost, budete-li dodržovat pravidelný program údržby (denní, týdenní, měsíční a roční).

Rozsah pravidelné údržby závisí na zatížení provozem osob a strojů a na požadovaném vzhledu. Následující program je určen pro prostory s intenzivním provozem.

Denní / týdenní údržba

① Celou podlahu zameťte nebo vysajte a odstraňte veškerý prach.
② Celou podlahu vytřete čistým mopem navlhčeným vodou.
③ Skvrny, které vodou neodstraníte, odstraňte čistým mopem navlhčeným ve zředěném neutrálním čisticím prostředku.

Měsíční / roční údržba (podle potřeby)

- Při silně usazeném znečištění nastříkejte na podlahu neutrální čisticí prostředek, nechte nečistoty odmočit a odstraňte je čisticím strojem.
- Pokud se po dlouhodobém užívání objeví místa s rozdílným leskem způsobená obrusem povrchu, postupujte takto:

① Celou podlahu zameťte nebo vysajte a odstraňte písek a další abrazivní částice.
② Naneste neutrální čisticí prostředek, nechte skvrny odmočit a odstraňte je čisticím strojem.
③ Skvrny zcela odstraňte a podlahu vysušte.
④ Po vyschnutí naneste vosk (viz postup měsíční/roční údržby).

3. PERIODICKÁ ÚDRŽBA PODLE POTŘEBY (ČIŠTĚNÍ → STRIPOVÁNÍ → SUŠENÍ → VOSKOVÁNÍ)

Pokud se po dlouhodobém užívání objeví místa s rozdílným leskem způsobená obrusem povrchu, proveďte údržbu podle následujícího postupu.

Český překlad originálního návodu LX Hausys. V případě rozporu je rozhodující originální znění výrobce. (originál: HFLOR Homogeneous Sheet Maintenance Guide, © 2021 LX Hausys)

Pomůcky

2 kbelíky (jeden na mytí, jeden na oplach), mop, ždímač, jednokotoučový stroj, čisticí pad, čistá voda, stěrka nebo mokrý vysavač (k odstranění vody z podlahy), čisticí roztok (neutrální čisticí prostředek : voda = 1 : 15).

Postup

① Vymezte čištěnou plochu (obr. 1).


A. Ke vstupu umístěte ceduli „Nevstupovat“ a omezte průchod.

B. Vysavačem nebo mopem odstraňte z podlahy veškerý prach a nečistoty.

C. Přemístěte těžké předměty. Nejprve vyčistěte plochu u těžkých předmětů a vestavěného nábytku. Kartotéky postavte na podložky.


D. Odstraňte z podlahy žvýkačky a jiné skvrny.

E. Po připravení čisticího zařízení postupujte od místa nejvzdálenějšího od vstupu.



Obr. 1

② Připravte neutrální čisticí roztok s ohledem na míru znečištění a nalijte jej do kbelíku č. 1 (naplňte zhruba do 3/4). Kbelík č. 2 naplňte zhruba do 3/4 čistou vodou.



Obr. 2

③ Namočte mop do čisticího roztoku, mírně jej vyždímejte a naneste roztok na plochu 2 × 2 m. Doba působení a množství závisí na míře znečištění (obr. 2).

④ Plochy navlhčené neutrálním čisticím roztokem stripujte (odstraňte nečistoty) strojem s padem nebo kartáčem (obr. 3). Jako čisticí pad použijte červený pad 3M nebo kartáč srovnatelné kvality.

⑤ Špinavou vodu odstraňte mopem, strojem nebo stěrkou tak, aby na podlaze nezaschla (obr. 4).



Obr. 3 a obr. 4

Čištění a stripování opakujte podle kroků ① až ⑤.

⑥ Stejným postupem vyčistěte další plochu 2 × 2 m, až budou vyčištěny všechny plochy. Plochy se mají překrývat, aby nevznikaly čáry.

⑦ Případné nečistoty odstraňte co nejdříve.

⑧ Nepoužívejte znečištěné pomůcky z předchozí práce.

⑨ Vyčištěnou podlahu opláchněte mopem namočeným v čisté vodě a mírně vyždímaným.

⑩ Po prvním oplachu mop vypláchněte čistou vodou.

Český překlad originálního návodu LX Hausys. V případě rozporu je rozhodující originální znění výrobce. (originál: HFLOR Homogeneous Sheet Maintenance Guide, © 2021 LX Hausys)

⑪ Podlahu opláchněte čistým mopem.

⑫ Podlahu vysušte. Na místech s rozdílným leskem stripování zopakujte.

⑬ Po posledním oplachu nechte podlahu schnout nejméně 1 hodinu, aby úplně vyschla. Přejetím rukou ověřte, zda je podlaha připravena k voskování. Objeví-li se po vyschnutí na povrchu bílý prášek, oplach nebyl dostatečný – opláchněte znovu. Když se bílý prášek neobjevuje, je podlaha připravena k voskování.

Účinek stripování: stripováním se z podlahy zcela odstraní nečistoty i nánosy vosku.

4. NANESENÍ OCHRANNÉHO PŘÍPRAVKU (VOSKOVÁNÍ)

Voskování chrání povrch před skvrnami a poškrábáním a udržuje vysokou kvalitu vzhledu.

Postup

① Zkontrolujte čistotu a vysušení podlahy. V případě potřeby odstraňte skvrny výše popsaným postupem.
② Připravte přiměřené množství kvalitní akrylátové podlahové emulze se zesíťováním kovovými ionty.
③ Naneste správné množství vosku podle pokynů jeho výrobce.
④ Naneste vosk (obr. 5).
⑤ Vyčkejte, až vosk vyschne (ventilátor může dobu schnutí zkrátit).
⑥ Po úplném vyschnutí postup zopakujte.

Poznámky

① Obvykle se nanáší 3 až 5 vrstev podle očekávané intenzity provozu.
② Až do úplného vyschnutí vosku umístěte ceduli zakazující vstup.

UPOZORNĚNÍ

① Při čištění neodstraňujte vosk úplně, odstraňujte jen skvrny na povrchu. (Opakované nanášení na stávající vrstvu vosku povrch dále zpevňuje.)
② Nenanášejte na podlahovinu nadměrné množství neutrálního čisticího prostředku ani vosku. (Nadměrné množství může oslabit přídržnost lepidla podlahoviny.)
③ Po navoskování pokud možno nečistěte podlahu vodou. Znečištěná místa čistěte suchým prachovým mopem.
④ Dodržujte všeobecné zásady pro pokládku pružných podlahovin a běžnou dobrou praxi v oboru pružných podlahových krytin.

Český překlad originálního návodu LX Hausys. V případě rozporu je rozhodující originální znění výrobce. (originál: HFLOR Homogeneous Sheet Maintenance Guide, © 2021 LX Hausys)